



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

<b>Ereignis</b>	Eisplatte durchschlägt Frontscheibe einer Lokomotive
<b>Ereignisart</b>	Kollision Fahrzeug mit Hindernis
<b>Ort, Datum, Zeit</b>	Kirchberg, NBS (BE), 6. Januar 2021, 22:20 Uhr
<b>Reg.-Nr.</b>	2021010601
<b>Verkehrsmittel</b>	Eisenbahn

### Beteiligte Unternehmen

<b>Eisenbahnverkehrsunternehmen</b>	SBB AG, Personenverkehr (SBBP), Bern SBB Cargo AG, (SBBC), Olten
<b>Infrastrukturbetreiberin</b>	SBB AG, Infrastruktur (SBBI), Bern

<b>Beteiligte Personen</b>	Lokführer, Jahrgang 1986, SBBP
----------------------------	--------------------------------

<b>Beteiligte Fahrzeuge</b>	Personenzug, SBBP Güterzug, SBBC
-----------------------------	-------------------------------------

### Schäden

<b>Personen</b>	Der Lokführer des Personenzuges erlitt einen Schock.
<b>Verkehrsmittel</b>	Die Frontscheibe des Personenzuges wurde beschädigt.
<b>Infrastruktur</b>	keine

### Kurzbeschreibung

Bei der Begegnung zwischen einem Intercity-Personenzug (Zürich-Bern) und einem Güterzug auf der Neubaustrecke (NBS) bei Kirchberg (BE) wird die Frontscheibe der Re 460 des Personenzuges von einer Eisplatte durchgeschlagen.

Bern, 15. Januar 2021