



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Selbstständiges Lösen einer Wechsellastbatterie
Ereignisart	Seilentgleisung
Ort, Datum, Zeit	Samnaun (GR), 8. Dezember 2021, 11:05 Uhr
Reg.-Nr.	2021120801
Verkehrsmittel	Seilbahn
Beteiligte Unternehmen	
Seilbahnunternehmen	Bergbahnen Samnaun AG, Samnaun
Anlage	Kuppelbare 6er-Sesselbahn, Planer Salaas – Greitspitz, BAV ¹ Nr. 73.125
Beteiligte Fahrzeuge	Sessel 28
Schäden	
Personen	Keine
Verkehrsmittel	Sessel 28, Beschädigung der Klemme.
Infrastruktur	Leichte Beschädigung der Wechsellastbatterie der Stütze 13.
Kurzbeschreibung	Während der Fahrt löste sich eine Wechsellastbatterie von der Stütze 13. Diese rutschte entlang des Seiles und blieb bei der Klemme des Sessels 28 hängen. Die Anlage wurde automatisch gestoppt.

Bern, 13. Dezember 2021

¹ BAV: Bundesamt für Verkehr