



Rapport de première information

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Evènement	Incendie d'un nouveau trolleybus à batteries
Type d'incident	Incendie
Lieu, date, heure	Givisiez (FR), 12 décembre 2021 vers 19h20
N° reg.	2021121201
Moyen transport	Bus

Entreprises impliquées

Entreprise de transport	Transports publics fribourgeois (tpf) SA, Givisiez
Gestionnaire de l'infrastructure	Transports publics fribourgeois (tpf) SA, Givisiez
Fabricant du véhicule	Carrosserie Hess AG, Bellach

Véhicule impliqué	Trolleybus Hess lighTram BGT N2D DC
--------------------------	-------------------------------------

Dégâts

Humain	Aucun.
Véhicules	Le trolleybus a été fortement endommagé par l'incendie.
Infrastructure	Dégâts à la halle de stockage des véhicules.

Brève description

Peu après avoir été garé dans la halle, un incendie s'est déclaré sur le trolleybus qui était raccordé au réseau d'alimentation par l'intermédiaire des deux systèmes de charges batteries 600 V et 24 V DC.

Berne, 14 décembre 2021