



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Kollision einer S-Bahn mit einem Förderband eines Bauzuges
Ereignisart	Kollision Zug - Zug
Ort, Datum, Zeit	Henggart (ZH), 2. Juni 2022, 19:14 Uhr
Reg.-Nr.	2022060203
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	SBB AG, Personenverkehr (SBBP), Bern BauRail AG (BRAG), Frauenfeld
Infrastrukturbetreiberin	SBB AG, Infrastruktur (SBBI), Bern
Weitere Unternehmen	Müller Gleisbau AG (MFAG), Frauenfeld Galli Beat Zugförderung (GBZ), Bigenthal LokPool AG (LPAG), Frauenfeld

Beteiligte Personen

Lokführer, Jahrgang 1960, SBBP
Lokführer, Jahrgang 1986, GBZ
Rangierleiter, Jahrgang 1986, MFAG
Maschinist, Jahrgang 1985, MFAG

Beteiligte Fahrzeuge

S-Bahn DPZ mit Re 450, SBBP
Bauzug Eine Lokomotive Am 841, LPAG
Ein Güterwagen Ks, MFAG
Fünf Baudienstwagen DHS, MFAG

Schäden

Personen	Keine
Verkehrsmittel	Beschädigung an der Lokomotive Re 450 und an der Fördereinheit eines Baudienstwagens.
Infrastruktur	Ein Signalmast wurde umgeknickt.

Kurzbeschreibung

Eine S-Bahn kollidierte bei der Einfahrt in Henggart mit der unbeabsichtigt, ausgeschwenkten Fördereinheit eines Baudienstwagens.

Bern, 16. Juni 2022