

Swiss Confederation

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST Service suisse d'enquête de sécurité SESE Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI Swiss Transportation Safety Investigation Board STSB

Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis Arbeitsunfall beim Rangieren

Ereignisart Arbeitsunfall

Ort, Datum, Zeit Gossau SG (SG), 7. Juli 2022, ca. 08:30 Uhr

Reg.-Nr. 2022070701
Verkehrsmittel Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen

Genossenschaft Migros Ostschweiz (GMOS), Gossau SG

Infrastrukturbetreiberin Stadt Gossau, Gossau SG

Genossenschaft Migros Ostschweiz (GMOS), Gossau SG

Beteiligte Personen Rangierleiter in Ausbildung, Jahrgang 1974, GMOS

Begleiter, Jahrgang 1989, GMOS Lokführer, Jahrgang 1977, GMOS

Beteiligte Fahrzeuge Rangierkomposition bestehend aus Rangierlok Tmf 232

(Sersa) und Güterwagen Hbbinss (SBB Cargo AG) Abgestellte Güterwagen Hbbinss (SBB Cargo AG)

Schäden

Personen Der Rangierleiter wurde schwer verletzt.

Verkehrsmittel keine Infrastruktur keine

Kurzbeschrieb Bei der indirekt geführten Rangierfahrt kollidierte die

Spitze der Rangierbewegung mit einer auf einer Weiche nicht profilfrei abgestellten Güterwagenkomposition.

Bern, 12. August 2022