

Swiss Confederation

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST Service suisse d'enquête de sécurité SESE Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI Swiss Transportation Safety Investigation Board STSB

Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis Ein Streckeninspektor der SBB wurde von einem durch-

fahrenden Personenzug erfasst.

Ereignisart Arbeitsunfall

Ort, Datum, Zeit Oberarth (SZ), 21. September 2022, 09:40 Uhr

Reg.-Nr. 2022092101
Verkehrsmittel Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen

Schweizerische Südostbahn AG (SOB), St. Gallen

Infrastrukturbetreiberin SBB AG, Infrastruktur (SBB-I), Bern

Weitere Unternehmen Lamberti Manutenzioni (Lamberti), Castione

Beteiligte Personen Sicherheitschef, Lamberti

Streckeninspektor, SBB-I Fahrdienstleiter, SBB-I

Beteiligte Fahrzeuge Traverso FLIRT, SOB

Schäden

Personen Der Streckeninspektor wurde tödlich verletzt.

Verkehrsmittel keine Infrastruktur keine

Kurzbeschrieb Auf der Strecke zwischen Arth-Goldau und Immensee

wurde ein Streckeninspektor von SBB-I von einem in Richtung Süden durchfahrenden Personenzug der SOB er-

fasst und tödlich verletzt.

Bern, 26. September 2022