



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Kollision zweier Trams
Ereignisart	Kollision Tram - Tram
Ort, Datum, Zeit	Zürich (ZH), 15. September 2025, 12:47 Uhr
Reg.-Nr.	2025091501
Verkehrsmittel	Tram
Beteiligte Unternehmen	
Eisenbahnverkehrsunternehmen	Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), Zürich
Infrastrukturbetreiberin	Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), Zürich
Beteiligte Personen	Zwei Triebfahrzeugführer, VBZ
Beteiligte Fahrzeuge	Niederflur-Strassenbahnwagen, genannt Flexity, VBZ Niederfluriger Tramwagen, genannt Cobra, VBZ
Schäden	
Personen	Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte
Verkehrsmittel	Die beiden beteiligten Trams wurden stark beschädigt
Infrastruktur	Grosse Beschädigung der Strassenfahrbahn
Kurzbeschreibung	Am Sternenplatz in Zürich-Oerlikon kam es zu einer Kollision zwischen zwei Trams. Das von Seebach kommende Tram fuhr in die Seite eines quer durchfahrenden Trams. Bei der Kollision entgleisten beide Trams.

Bern, 14. November 2025