



Raccomandazione di sicurezza no. 11

Data della raccomandazione di sicurezza	02.07.2018
No. reg. del rapporto finale	2016051802
Deficit di sicurezza	<p>In data 18 maggio 2016, alle ore 16:50 circa, presso l'impianto di raccordo di Widnau si stava componendo un treno merci. Nell'avvicinarsi a tre carri in attesa di essere agganciati, questi ultimi sono sfuggiti per alcuni metri verso il piazzale dell'azienda, andando a sbattere contro una piattaforma aerea a sbalzo che si trovava nei pressi dei binari. L'urto contro la piattaforma ne ha causato il movimento e la caduta al suolo dell'operatore, che ha riportato ferite mortali.</p> <p>Nelle "Norme sull'utilizzazione dei binari di raccordo da parte di FFS Cargo" sono state specificate ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza dei carri in sosta, al di là di quelle indicate nelle prescrizioni sulla circolazione dei treni. Dalle testimonianze dei team di manovra di FFS Cargo e SAW si desume che tali disposizioni non siano state rispettate sistematicamente né richieste con sufficiente determinazione dal gestore dei binari di raccordo.</p>
Raccomandazione di sicurezza	<p>Destinatari: imprese di trasporto ferroviario addette alla consegna e al ritiro di carri merci su binari di raccordo.</p> <p>Il SISI raccomanda alle imprese di trasporto ferroviario interessate di verificare se anche su altri binari di raccordo non vengono messe in pratica le norme contrattuali. Eventualmente occorrerebbe sensibilizzare i team di manovra nei confronti di tale tematica, affinché le parti contraenti possano esigere il rispetto di tali regole.</p>
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>