



Raccomandazione di sicurezza no. 2

Data della raccomandazione di sicurezza	22.09.2016
No. reg. del rapporto finale	2015022001
Deficit di sicurezza	La situazione iniziale prevista dal cosiddetto «geste métier» (processo standard per la partenza del treno) prevede l'annuncio ad alta voce della fermata successiva. Tuttavia, ai fini della sicurezza, il processo dovrebbe piuttosto cominciare con il riconoscimento della posizione di via libera del rispettivo segnale. Il «geste métier» è inoltre in gran parte appesantito da temi non direttamente rilevanti per la sicurezza.
Raccomandazione di sicurezza	FFS Viaggiatori dovrebbe provvedere a verificare la forma d'inizializzazione del processo standard di partenza secondo il «geste métier» e a snellire il processo, eliminando i temi che non sono rilevanti per la sicurezza.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>