



Raccomandazione di sicurezza no. 33

Data della raccomandazione di sicurezza	15.08.2013
No. reg. del rapporto finale	2013012601
Deficit di sicurezza	Sabato 26 gennaio 2013, verso le ore 14.25, si è verificato un infortunio mortale presso la stazione a monte della seggiovia Hesisbol-«Wilde Maa» di Hoch Ybrig. La cintura lombare che pendeva dallo zaino di una snowboarder è rimasta incastrata nello schienale del seggiolino sul quale viaggiava.
Raccomandazione di sicurezza	Bisogna verificare se è possibile, tramite modifiche costruttive, impedire che oggetti restino incastrati involontariamente nel seggiolino.
Stato di attuazione	La raccomandazione di sicurezza è stata implementata. I seggiolini sono componenti di sicurezza certificati. La sede dell'azienda produttrice è in Austria. L'UFT ha informato le autorità di vigilanza austriache riguardo a questo specifico incidente e ha chiesto loro di adottare le eventuali misure necessarie.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>