



Raccomandazione di sicurezza no. 46

Data della raccomandazione di sicurezza	10.12.2014
No. reg. del rapporto finale	2013021601
Deficit di sicurezza	Sabato 16 febbraio 2013, alle ore 01:18 circa, un treno suburbano (S-Bahn) a due piani è deragliato tra Schwerzenbach e Nänikon-Greifensee a causa della rottura di una rotaia. Non ci sono stati feriti. L'incidente ha provocato ingenti danni materiali all'infrastruttura e al materiale rotabile. La rottura primaria della rotaia si è verificata al momento del passaggio di un treno di servizio, transitato poco prima del treno deragliato.
Raccomandazione di sicurezza	È necessario riconsiderare gli intervalli di smerigliatura delle rotaie in base al carico della linea e alla velocità consentita.
Stato di attuazione	Implementata. La raccomandazione del SISI è stata implementata. Il piano di smerigliatura delle rotaie è stato adeguato.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>