



Raccomandazione di sicurezza no. 71

Data della raccomandazione di sicurezza	18.03.2015
No. reg. del rapporto finale	2013091901
Deficit di sicurezza	<p>Giovedì 19 settembre 2013, verso le ore 13:45, nella stazione di Glovelier, il treno n. 245 dei Chemins de fer du Jura ha urtato il paraurti sul binario 13. L'impatto ha fatto spostare il paraurti di circa 10 metri e ha provocato l'abbattimento di un sostegno della linea di contatto. Il carrello anteriore della composizione n. 632 è deragliato. Non vi sono stati feriti. Durante l'entrata in stazione il macchinista è stato temporaneamente incapace di reagire e non ha avviato la frenatura dopo la prima riduzione di velocità. Se una persona incaricata di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza ha problemi di salute e inizia ad assumere regolarmente un medicamento, è tenuta ad informare il proprio medico di fiducia. Il medico valuta l'idoneità del collaboratore a svolgere la propria attività. In funzione dell'attuale organizzazione del sistema sanitario (assenza di un unico interlocutore), le informazioni concernenti lo stato di salute di una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sono inoltrate a diversi interlocutori. Vi è quindi un rischio latente che le informazioni non circolino come previsto tra i partner medici interessati.</p>
Raccomandazione di sicurezza	<p>Il SISI raccomanda all'UFT di adeguare l'ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF) e di inserire un punto nel quale si prescrive che le informazioni mediche rilevate nel quadro dei diversi esami prescritti concernenti le persone che sottostanno alla succitata ordinanza siano centralizzate presso il medico di fiducia che per ultimo ha valutato l'idoneità della persona interessata.</p>
Stato di attuazione	<p>Non implementata. L'UFT è del parere che già ora i medici di fiducia si impegnano a rispettare la raccomandazione formulata. Tuttavia ciò presuppone nel caso concreto la collaborazione tra i macchinisti e le persone interessate. L'adeguamento dell'OASF non migliorerebbe la situazione. Per tale motivo l'UFT non attuerà la raccomandazione.</p>
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>