



## Raccomandazione di sicurezza no. 73

<b>Data della raccomandazione di sicurezza</b>	13.07.2017
<b>No. reg. del rapporto finale</b>	2014093001
<b>Deficit di sicurezza</b>	<p>Mercoledì 16 luglio 2014 è deragliata l'automotrice n. 46 (anno di costruzione 1968). Il deragliamento era stato provocato da una rottura del disco ruota. L'automotrice è stata messa fuori esercizio.</p> <p>Martedì 30 settembre 2014 nella stazione di Jakobsbad è deragliato, a causa di una rottura del disco ruota, il rimorchio ferroviario B 245 delle ferrovie appenzellesi (anno di costruzione 1964).</p> <p>In alcuni tratti della rete ferroviaria delle ferrovie appenzellesi (AB) la velocità in curva è stata aumentata da 40 km/h a 45 km/h. Questo aumento provoca un incremento del 20% dell'accelerazione laterale.</p> <p>Con il passare del tempo si sono formate cricche nei dischi ruota. La resistenza alla fatica dei dischi ruota dei veicoli costruiti tra il 1964 e il 1968 non è più garantita. In queste condizioni si possono verificare rotture dei dischi ruota in qualsiasi momento.</p>
<b>Raccomandazione di sicurezza</b>	L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) dovrebbe ordinare la sostituzione di tutti i dischi ruota dei veicoli della stessa serie di costruzione (serie 1964 -1968).
<b>Destinatario</b>	Bundesamt für Verkehr
<b>Stato di attuazione</b>	Implimentazione
<b>Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza</b>	<u>Schlussbericht</u>