



Raccomandazione di sicurezza no. 20

Data della raccomandazione di sicurezza	30.04.2013
No. reg. del rapporto finale	12031901
Deficit di sicurezza	<p>Il 19 marzo 2012 è scoppiato un incendio a bordo del bus che operava sulla linea 1245 dell'Autopostale Svizzera SA nella località di Delevier. Il bus è stato distrutto dall'incendio. L'incendio era stato causato da un sovraccarico dell'impianto di condizionamento dell'aria dovuto all'insufficiente raffreddamento di due motori del ventilatore di condensazione. Per garantire il raffreddamento ottimale dei motori questi devono essere sottoposti ad una manutenzione corretta.</p>
Raccomandazione di sicurezza	<p>I quattro motori elettrici dell'impianto di condizionamento dell'aria montati sul tetto di questo tipo di veicolo devono essere sottoposti ad una manutenzione regolare. La manutenzione deve tenere conto del fatto che i motori elettrici del condizionatore sono esposti in misura considerevole alle condizioni atmosferiche come caldo, freddo e inquinamento dell'aria.</p>
Stato di attuazione	Implementata.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	Rapport final