



## Raccomandazione di sicurezza no. 28

<b>Data della raccomandazione di sicurezza</b>	02.05.2013
<b>No. reg. del rapporto finale</b>	12082802
<b>Deficit di sicurezza</b>	Martedì 28 agosto 2012, alle ore 09.10 circa, un collaboratore di un'impresa edile privata è morto in un incidente sul lavoro nella galleria del Sempione. Il numero di imprese private che eseguono lavori in ambito ferroviario è in aumento. In questo contesto si è riscontrato che, nonostante la presenza dei dispositivi di sicurezza, le aziende private tendono a sottovalutare i rischi specifici del settore ferroviario.
<b>Raccomandazione di sicurezza</b>	È necessario garantire, attraverso formazioni e istruzioni approfondite, che anche le aziende private prendano in debita considerazione i rischi specifici del settore ferroviario.
<b>Stato di attuazione</b>	La PCT R 300.1 cpv. 2.1.7. sancisce che solo personale istruito ed esaminato può essere impiegato per le attività relative al servizio di circolazione, mentre l'opera di riferimento in materia di tecnica ferroviaria RTE 20100 prescrive al punto 2.3.5.1 che i responsabili della sicurezza delle imprese private devono assolvere una formazione con esame finale. L'UFT ritiene che i requisiti stabiliti nelle prescrizioni e nei regolamenti in vigore siano sufficienti e pertanto considera che la raccomandazione di sicurezza sia già messa in atto.
<b>Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza</b>	<u>Schlussbericht</u>