



Raccomandazione di sicurezza no. 31

Data della raccomandazione di sicurezza	12.11.2013
No. reg. del rapporto finale	2013012601
Deficit di sicurezza	Sabato 26 gennaio 2013, verso le ore 14.25, si è verificato un incidente mortale presso la stazione a monte della seggiovia Hesisbol-«Wilde Maa» di Hoch Ybrig. La cintura lombare che pendeva dallo zaino di una snowboarder è rimasta incastrata nello schienale del seggiolino sul quale viaggiava.
Raccomandazione di sicurezza	Bisogna impedire, tramite l'affissione di cartelli di pericolo, che gli utenti trasportino zaini sulla schiena durante la corsa in seggiovia.
Stato di attuazione	Sebbene la suddetta raccomandazione di sicurezza non sia sancita in una norma, negli impianti di nuova costruzione è già applicata. Negli impianti nuovi i cartelli di pericolo sono presenti mentre non tutti gli impianti più vetusti ne sono provvisti. L'UFT solleciterà per iscritto tutti gli operatori di seggiovie a provvedere all'affissione dei cartelli di pericolo.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>