



Raccomandazione di sicurezza no. 35

Data della raccomandazione di sicurezza	19.12.2013
No. reg. del rapporto finale	2013050603
Deficit di sicurezza	Lunedì 6 maggio 2013, alle ore 11.14, a Goldach, sul passaggio a livello Seestrasse della tratta Rorschach – Romanshorn, si è verificata una collisione tra il treno 23743 della linea S7 e una motrice per semirimorchio. La motrice era rimasta bloccata sul passaggio a livello protetto da un segnale a luci lampeggianti e barriere. Il passaggio è dotato di una sola barriera per lato. A causa della curva a S descritta dalla strada che attraversa i binari, le due barriere non sono disposte parallelamente ai binari. Per questo motivo la motrice è rimasta bloccata tra le due barriere.
Raccomandazione di sicurezza	Sul lato Horn occorre equipaggiare il passaggio a livello con una barriera supplementare. In tal modo, oltre al breve tempo di preavviso tramite luce lampeggiante, si riduce la zona di rischio tra le barriere. Questo provvedimento permette di impedire che, almeno nel caso di un camion, le barriere raggiungano la posizione finale poiché si bloccerebbero sul veicolo. Se la barriera non raggiunge la posizione finale, non viene concessa via libera alla circolazione del treno.
Stato di attuazione	La misura raccomandata sarà implementata nel 2° trimestre del 2016.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>