



Raccomandazione di sicurezza no. 58

Data della raccomandazione di sicurezza	01.07.2014
No. reg. del rapporto finale	2013072902
Deficit di sicurezza	L'apparato centrale di manovra della stazione di Granges-Marnand, messo in funzione nel 1975, non corrisponde più pienamente agli standard tecnici attuali e allo svolgimento dell'esercizio. Nel servizio locale il macchinista è da solo responsabile per la partenza del treno. In queste condizioni un solo errore umano può provocare una situazione a rischio oppure un incidente.
Raccomandazione di sicurezza	La stazione di Granges-Marnand deve essere dotata del sistema di controllo dei treni Euro-ZUB, conformemente alle disposizioni del regolamento FFS I 20027 del 1.2.2012.
Stato di attuazione	Eseguito. Da aprile del 2014 la stazione di Granges-Marnand è dotata di un sistema di controllo della velocità. Implementata.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>