



Raccomandazione di sicurezza no. 60

Data della raccomandazione di sicurezza	04.03.2014
No. reg. del rapporto finale	2013072902
Deficit di sicurezza	In caso di emergenza, le lacune del sistema nella procedura di disinserimento delle linee di contatto da parte del dirigente di movimento nelle stazioni servite, come pure l'assenza di informazione reciproca tra le sedi interessate costituiscono un deficit di sicurezza
Raccomandazione di sicurezza	Il personale deve essere istruito riguardo al disinserimento delle linee di contatto in caso di emergenza finché il comando a distanza delle stazioni non sarà stato completamente centralizzato (con presenza temporanea di un dirigente di movimento) e fintanto che non vi sarà la possibilità di disinserire le linee di contatto in caso di emergenza.
Stato di attuazione	Attuata
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>