



Sicherheitsempfehlung Nr. 270

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	20.07.2004
Nummer Schlussbericht	1811
Sicherheitsempfehlung	Take-off briefing in Zukunft wenn möglich vor Verlassen des Standplatzes durchführen + Realisierung des Projektes RIMCAS + für die Funktion „Coordinator Apron Control“ ein schriftliches Pflichtenheft erstellen + Zweckmässigkeit der Rollwegbezeichnungen auf dem Flughafen Zürich überprüfen
Untersuchungsberichte zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u> <u>Final report</u>