



Sicherheitsempfehlung Nr. 277

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	15.11.2004
Nummer Schlussbericht	1816
Sicherheitsempfehlung	Veranlassen, dass die Koordinationsstelle MIZI in die Lage versetzt wird, ihre Inbetriebnahme selber den entsprechenden militärischen und zivilen FVL-Arbeitsplätzen direkt anzuzeigen
Untersuchungsberichte zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u>
