



## Sicherheitsempfehlung Nr. 58

<b>Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung</b>	01.07.2014
<b>Registernummer Schlussbericht</b>	2013072902
<b>Sicherheitsdefizit</b>	Das Gleisbildstellwerk des Bahnhofs Granges-Marnand, das 1975 in Betrieb genommen wurde, entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Standards und Betriebsabläufen. Im Lokalbetrieb ist der Lokomotivführer allein für die Abfahrt des Zugs verantwortlich. Somit kann ein einziges menschliches Versagen eine Gefährdung oder einen Unfall verursachen.
<b>Sicherheitsempfehlung</b>	Der Bahnhof Granges-Marnand sollte gemäss den Richtlinien des SBB-Regelwerks I 20027 vom 1. Februar 2012 mit dem Zugbeeinflussungssystem Euro-ZUB ausgerüstet werden.
<b>Stand der Umsetzung</b>	Der Bahnhof Granges-Marnand ist seit April 2014 mit einer Geschwindigkeitsüberwachung ausgestattet. Umgesetzt
<b>Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung</b>	<a href="#">Schlussbericht</a>