



Sicherheitsempfehlung Nr. 67

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	25.08.2015
Registernummer Schlussbericht	2013011002
Sicherheitsdefizit	Am Donnerstag, 10. Januar 2013, um 07:34 Uhr kollidierte die S11 in Neuhausen, Zug-Nr. 19126, von Schaffhausen herkommend auf der Einfahrweiche 25 mit der S33, Zug- Nr. 20330, welche von Winterthur nach Schaffhausen unterwegs war. Dabei wurden 17 Reisende verletzt und es entstand grosser Sachschaden. Die Distanz zwischen dem Ausfahrtsignal und dem Gefahrenpunkt war zu kurz, um einen normal beschleunigenden Zug vor dem Kollisionspunkt zum Stehen zu bringen. Eine Abfahrverhinderung war in Neuhausen nicht vorhanden.
Sicherheitsempfehlung	Das BAV sollte veranlassen, dass Bahnhöfe mit gleichen oder ähnlichen betrieblichen Voraussetzungen mit einer Abfahrverhinderung ausgerüstet werden.
Stand der Umsetzung	Wird umgesetzt.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u>