

DIE EIDGENÖSSISCHE FLUGUNFALL-UNTERSUCHUNGSKOMMISSION

beschliesst,

gestützt auf Art. 32.2 und im summarischen Verfahren gemäss Art. 27  
ff. der Verordnung über die Flugunfalluntersuchungen vom 1. April  
1960

in Sachen

Flugunfall des Flugzeugs Sokol HB-TAK

vom 24. September 1960

bei Muzzana del Turgnano (Udine, Italien);

1. Vom Untersuchungsbericht des italienischen Ministero della Difesa Aeronautica vom 16. November 1960, der Kommission übermittelt am 6. März 1961, wird Kenntnis genommen,
2. Auf weitere Ermittlungen und Massnahmen wird verzichtet.

Zirkulationsbeginn 7. März 1961

Zirkulationsende 17. März 1961

Ministero della Difesa Aeronautica  
Aviazione civile e traffico aereo  
Divisione brevetti

Roma, 16 novembre 1960

Prot N. B/6613

Dipartimento federale  
Poste e Ferrovie  
Ufficio Inchieste  
incidenti aerei

B E R N A (Suisse)

Oggetto: Incidente di volo - Muzzana del Turgnano (Udine)  
24.9.1960 - Velivolo SOKOL HB-TAK

---

e, per conoscenza :

Alla Direzione dell'Aeroporto Civile di  
G O R I Z I A

Si fa seguito al foglio 46190/0.D/365 del 18 ottobre 1960.

Questa Direzione Generale, esaminata la documentazione relativa all'incidente in oggetto, per quanto di sua competenza, giudica che l'incidente stesso si è verificato per sopravvenute avverse condizioni meteorologiche che hanno indotto il pilota ad effettuare un atterraggio di fortuna in condizioni di visibilità ridotta.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Certificato di navigabilità
2. " d'immatricolazione
3. Brevetto pilota privato
4. Polizza d'assicurazione
5. Manuale tecnico dell'aereo
6. Carte geografiche al 500 000 (Berna Bolzano)

per IL DIRETTORE GENERALE