



# Schlussbericht der Eidgenössischen Flugunfall-Untersuchungskommission

**über den Unfall**

des Flugzeugs Jodel D-11 HB-SUY

22. Juli 1965

auf dem Flugfeld Wangen-Lachen SZ

**Zirkularbeschluss**

DIE EIDGENÖSSISCHE FLUGUNFALL-UNTERSUCHUNGSKOMMISSION

in Sachen

Unfall des Flugzeugs Jodel D-11 HB-SUY

22. Juli 1965

auf dem Flugfeld Wangen-Lachen SZ

nach Kenntnisnahme vom Ergebnis des Zwischenverfahrens gemäss Art.19.2

und im Einvernehmen mit dem Büro für Flugunfalluntersuchungen im summarischen Verfahren gemäss Art.27 ff. der Verordnung über die Flugunfalluntersuchungen vom 1. April 1960,

b e s c h l i e s s t :

Der Untersuchungsbericht vom 18. September, der Kommission übermittelt am 22. September 1965, wird genehmigt.

Es ergibt sich daraus folgendes: Der Pilot stellte das Flugzeug allein zum Start bereit; als er bei laufendem Motor die Radschuhe entfernt hatte, setzte sich das Flugzeug in Bewegung und stürzte in einen Graben, wobei es einigen Schaden erlitt.

Zirkulation 7./19. Oktober 1965.