



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Locarno Aeroporto (LSZL) (TI), 9. Juli 2021, 13:52 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-2314

**Muster:** Diamond Aircraft Industries GmbH, HK 36 TTC

**Halter:** Gruppo Volo a Vela Ticino, Via Aeroporto 23, 6596 Gordola

**Eigentümer:** Gruppo Volo a Vela Ticino, Via Aeroporto 23, 6596 Gordola

**Pilot:** 1

**Passagiere:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

**Betriebsart:** Privat

**Startort:** Locarno Aeroporto (LSZL)

**Ziel:** Albenga Aeroporto (LIMG)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Passagiere:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Leicht beschädigt

**Drittschaden:** Keine

**Kurzbeschreibung:** Notlandung nach Rauchentwicklung im Motorraum und im Cockpit

Bern, 23. Juli 2021