



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Tschuggentälli, Gde. Davos, 14. Oktober 2017, 15:10 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-3359

Muster: Rolladen-Schneider Flugzeugbau GmbH, LS 8-18

Halter: Privat

Eigentümer: Privat

Pilot: Schweizer Staatsangehöriger, 1955

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: Bad Ragaz (LSZE)

Ziel: Bad Ragaz (LSZE)

Schäden:

Besatzung: Tödlich verletzt

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Zerstört

Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug stürzte etwa 800 m westlich des Görigrat ab. Das Wrack wurde auf einer Höhe von rund 2500 m/M im Tschuggentälli gefunden.