



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Unbekannt

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-CHX
Muster: Reims Aviation S.A., F172P
Halter: Motorfluggruppe Zürich, Postfach, 8058 Zürich
Eigentümer: Motorfluggruppe Zürich, Postfach, 8058 Zürich

Besatzung: Unbekannt

Passagiere: Unbekannt

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Unbekannt
Startort: Unbekannt
Ziel: Unbekannt

Schäden:

Besatzung: Nicht bekannt
Passagiere: Nicht bekannt
Luftfahrzeug: Schwer beschädigt
Drittschaden: Nicht bekannt

Kurzbeschreibung: Der Wartungsbetrieb stellte anlässlich einer ungeplanten Instandhaltungsmassnahme am Flugzeug fest, dass die Rumpfstruktur im Bereich des Bugs schwer beschädigt war.

Bern, 28. Juni 2023