



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: St. Gallen-Altenrhein, Regionalflugplatz (LSZR),
11. April 2016, 12:28 UTC

Luftfahrzeug:
Immatrikulation: HB-FWM
Muster: PC-12/47E
Halter: Calanda Wings AG, Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich
Eigentümer: Würth Leasing AG, Riedstrasse 14, 8953 Dietikon

Pilot: **CMD:** Deutscher Staatsangehöriger, 1985

Passagiere: 1

Flug: **Flugregeln:** IFR
Flugkategorie: Privat
Startort: Schwäbisch Hall-Hessental (EDTY)
Ziel: St Gallen-Altenrhein (LSZR)

Schäden: **Besatzung:** Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Leicht beschädigt
Dritte: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Bei der Landung barst der Reifen des linken Hauptfahrwerks und das Flugzeug kam von der Landebahn ab.