

FLUGVORFALL-ORIENTIERUNG

Wir geben Ihnen unter Vorbehalt Kenntnis über einen Vorfall eines schweizerisch immatrikulierten Luftfahrzeugs im Ausland (Österreich):

Ort, Datum, Zeit: 3 NM westlich LNZ auf Flugfläche 310, 31 August 2000, 1122 UTC

Luftfahrzeug: Flugzeug
Immatrikulation: HB-IYY
Muster: British Aerospace AR 1-100
Halter: Crossair AG, Postfach, 4002 Basel
Eigentümer: Crossair AG, Postfach, 4002 Basel

Pilot: Schwedischer Staatsbürger, Jahrgang 1951

Weitere Insassen: 6 Crew / 52 Pax

Flug:
Art und Zweck: Gewerbsmässiger Linienflug
Startort: Zürich
Ziel: Krakau

Schäden:
Pilot: ---
Passagiere: ---
Luftfahrzeug: ---
Boden: ---

Unfallbild: Ausfall des Triebwerks Nr. 4, Verlust von Turbinenschaufeln. Landung auf dem Flughafen Wien.

Bemerkung: Die österreichischen Flugunfallbehörden führen keine formale Untersuchung durch