



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: FIR Paris, 13. Oktober 2018, 05:50 UTC

Luftfahrzeug:

- Immatrikulation:** HB-JBC
- Muster:** C SERIES BD-500-1A10
- Halter:** Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel
- Eigentümer:** LHAMI Leasing Limited, Dragonara Road, MT-3140 ST. Julians STJ

Pilot:

- CMD:** Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1967
- F/O:** Deutscher Staatsangehöriger, Jahrgang 1988

Kabinenbesatzung: 3

Passagiere: 112

Flug:

- Flugregeln:** IFR
- Betriebsart:** Kommerziell
- Startort:** Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle (LFPG)
- Ziel:** Flughafen Zürich (LSZH)

Schäden:

- Besatzung:** Keine
- Passagiere:** Keine
- Drittpersonen:** Keine
- Luftfahrzeug:** Nicht beschädigt
- Dritte:** Keine

Kurzbeschreibung: Das linke Triebwerk wurde aufgrund eines Ölverlustes stillgelegt und der Flug nach Zürich fortgeführt.

Bern, 20. November 2018