



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Zürich Flughafen (LSZH) (ZH), 26. Februar 2020, 10:36 UTC

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-JHC

Muster: AIRBUS S.A.S., A330-343

Halter: Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel

Eigentümer: Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel

Piloten: CMD: Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1964
F/O: Deutscher Staatsangehöriger, Jahrgang 1988

Kabinenbesatzung: 10

Passagiere: 221

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules* – IFR)

Betriebsart: Kommerziell

Startort: Zürich Flughafen (LSZH)

Ziel: Nairobi Flughafen (HKJK)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Beulen und Kratzer an Rumpfunterseite

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Bodenberührung des Flugzeughecks (*tailstrike*) beim Start

Bern, 30. März 2020