



## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

**Lieu, date et heure:** Col Durand (VS), 27 juillet 2018, 16 h 45 LT

### Aéronef

**Immatriculation:** HB-KEE  
**Type:** AVIONS PIERRE ROBIN S.A., ROBIN DR 400/180  
**Exploitant:** Groupe de Vol à Moteur Sion, Aéro-Club du Valais, route de l'Aéroport 60, 1950 Sion  
**Propriétaire:** Groupe de Vol à Moteur Sion, Aéro-Club du Valais, route de l'Aéroport 60, 1950 Sion

**Pilote:** Citoyen suisse, année de naissance 1963

**Passagers:** 3

### Vol:

**Règles de vol:** VFR  
**Type d'exploitation:** Privé  
**Lieu de départ:** Sion Aéroport (LSGS)  
**Destination:** Sion Aéroport (LSGS)

### Dommages:

**Equipage:** Mortellement blessé  
**Passagers:** 3 mortellement blessés  
**Tierces personnes:** Aucun  
**Aéronef:** Détruit  
**Dégâts au sol:** Aucun

**Brève description:** L'avion s'écrase à proximité du Col Durand à une altitude d'environ 3350 m/M.

Berne, 30 juillet 2018