



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Raron, 29. August 2017, 13:15 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-KFY

Muster: APEX AIRCRAFT, ROBIN DR 400/180

Halter: Fluggruppe Oberwallis, Postfach 32, 3942 Raron

Eigentümer: Fluggruppe Oberwallis, Postfach 32, 3942 Raron

Pilot: Schweizer Bürger, Jahrgang 1948

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: VFR

Betriebsart: Privat

Startort: Raron Flugplatz LSTA

Ziel: Raron Flugplatz LSTA

Schäden:

Besatzung: keine

Passagiere: keine

Drittpersonen: keine

Luftfahrzeug: stark beschädigt

Drittschaden: Leichte Beschädigung an Fahrzeugen.

Kurzbeschreibung: Nach der Landung kollidierte das Flugzeug mit einem Erdwall.