



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Leuzigen (BE), 6. Februar 2025, 11:18 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-KHC

**Muster:** DAHER Aerospace, Socata TBM700 C2

**Halter:** Privat

**Eigentümer:** Privat

**Pilot:** 1

**Passagiere:** 2

### Flug:

**Flugregeln:** Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules* – IFR)

**Betriebsart:** Privat

**Startort:** Flugplatz Locarno (LSZL)

**Ziel:** Flugplatz Grenchen (LSZG)

### Schäden:

**Besatzung:** Schwer verletzt

**Passagiere:** 2 Schwer verletzt

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Schwer beschädigt

**Drittschaden:** Leichter Flurschaden

**Kurzbeschreibung:** Das Flugzeug schlug rund 1 km südlich von Leuzigen (BE) auf einer Wiese auf. Die Unfallstelle lag auf einer Höhe von 535 m/M.

Payerne, 13. Februar 2025