



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Diavolezza, 4. August 2017, 09:20 Uhr

Luftfahrzeug:

Immatriculation: HB-PER

Muster: Piper PA-28-181 (Archer II)

Halter: Motorfluggruppe Oberengadin Piazza Aviatica 2,
7503 Samedan

Eigentümer: Motorfluggruppe Oberengadin Piazza Aviatica 2,
7503 Samedan

Pilot: Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1956

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Flugkategorie: Privat

Startort: Samedan (LSZS)

Ziel: Samedan (LSZS)

Schäden:

Besatzung: Tödlich verletzt

Passagiere: 2 tödlich verletzt, 1 schwer verletzt

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Zerstört

Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Rund 10 Minuten nach dem Start kollidierte das Flugzeug in einer Höhe von rund 2900 m/M mit dem Gelände.