



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: 3 km au sud de Châtel-St-Denis (les Pléiades) (VD), 22 janvier 2020, 20 h 03 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-PMH
Type: Piper Aircraft Corporation, PA-28-181
Exploitant: Air-Fribourg Services SA, route de l'Aérodrome 20, 1730 Ecuwillens
Propriétaire: Aérodrome Régional Fribourg, Ecuwillens SA, route de l'Aérodrome 20, 1730 Ecuwillens

Pilote: 1

Passager: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules* – VFR)

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Ecuwillens (LSGE)

Destination: Ecuwillens (LSGE)

Domages:

Equipage: 2 mortellement blessés

Passagers: Aucun

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Détruit

Dégâts au sol: Dommages à la forêt

Brève description: L'avion s'est écrasé dans une forêt.