

Swiss Confederation

Büro für Flugunfalluntersuchungen BFU Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation BEAA Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici UIIA Uffizi d'inquisiziun per accidents d'aviatica UIAA Aircraft accident investigation bureau AAIB

Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Das Büro für Flugunfalluntersuchungen eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Oey, Gde Saanen/BE, 26. August 2010, 13:09 LT

Luftfahrzeug:

Immatrikulation: HB-PRE

Muster: PA-32R-300

Halter: Bodanair AG, Sonnhaldenstrasse 8, 8280 Kreuzlingen

Eigentümer: Swiss Aviation Services AG, Hinterbergstr. 26, 6330 Cham

Pilot: Schweizer Bürger, Jahrgang 1962

Passagiere: 2

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Privat

Startort:Saanen LSGKZiel:Zürich LSZH

Schäden:

Besatzung: Tödlich verletzt
Passagiere: Tödlich verletzt

Drittpersonen: ---

Luftfahrzeug: Zerstört

Drittschaden: ---

Kurzbeschrieb: Nach dem Start gewann das Flugzeug kaum an Höhe und

prallte nach rund 1 km in einen Stapel Schwemmholz. Die

Maschine fing Feuer und brannte teilweise aus.