



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Alp Tsanfleuron, Gemeinde Savièse/VS, 20. August 2017, 13:10 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-PTL
Muster: PIPER AIRCRAFT CORPORATION, PA-28-161
Halter: Fluggruppe Seeland, Postfach 1154, 2501 Biel
Eigentümer: Fluggruppe Seeland, Postfach 1154, 2501 Biel

Pilot: Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1948

Passagiere: 2

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*visual flight rules* – VFR)
Betriebsart: Privat
Startort: Flugplatz Sion LSGS
Ziel: Flugfeld Biel-Kappelen LSZP

Schäden:

Besatzung: Tödlich verletzt
Passagiere: Tödlich verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Flurschaden

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug kollidierte mit dem Gelände und brannte anschliessend teilweise aus.