



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Bad Ragaz (LSZE) (SG), 30. Juli 2021, 11:25 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-SDF

Muster: Diamond Aircraft Industries Inc., DA 40

Halter: Motorfluggruppe Chur, Obere Gasse 35, 7000 Chur

Eigentümer: Motorfluggruppe Chur, Obere Gasse 35, 7000 Chur

Pilot: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: Münster Flugplatz (LSPU)

Ziel: Flugplatz Bad Ragaz (LSZE)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Schwer beschädigt

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Bei der Landung knickte das Bugfahrwerk ein.

Bern, 13. August 2021