



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flughafen Bern (LSZB) (BE), 25. Februar 2022, 11:17 UTC

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-SGD
Muster: Diamond Aircraft Industries GmbH, DA 40 NG
Halter: Motorfluggruppe Zürich, Postfach , 8058 Zürich
Eigentümer: Motorfluggruppe Zürich, Postfach , 8058 Zürich

Pilot: 1

Passagier: 1

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules – IFR*)
Betriebsart: Privat
Startort: Flughafen Zürich (LSZH)
Ziel: Flughafen Bern (LSZB)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Leicht beschädigt
Drittsschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Während dem Rollen auf dem Vorfeld kollabierte beim Eindrehen in die Parkposition das Bugfahrwerk

Bern, 1. Juli 2022