



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flugplatz Lommis (LSZT) (TG), 31. März 2023, 08:45 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-SGU

**Muster:** Aquila Aviation GmbH, AT01-100C

**Halter:** Motorfluggruppe Thurgau, Flugplatz, 9506 Lommis

**Eigentümer:** Motorfluggruppe Thurgau, Flugplatz, 9506 Lommis

**Fluglehrer:** 1

**Flugschüler:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

**Betriebsart:** Schulung

**Startort:** Flugplatz Lommis (LSZT)

**Ziel:** Flugplatz Lommis (LSZT)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Zerstört

**Drittschaden:** Geringer Flurschaden

### Kurzbeschreibung:

Das Flugzeug war nach dem Start nicht imstande, an Höhe zu gewinnen. Der Pilot führte im angrenzenden Wiesland eine Notlandung aus. Dabei wurde das Flugzeug stark beschädigt und es kam zu einem Brandausbruch.

Bern, 14. April 2023