



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen.

**Ort, Datum und Zeit:** Auenfeld, Gemeinde Pfäffikon (ZH), Schweiz  
19. Juli 2017, 18:33 Uhr LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-SUV

**Muster:** Jodel D 11-2

**Halter:** Stoffel Aviation GmbH, Erlenstrasse 23, 8335 Hittnau

**Eigentümer:** Stoffel Aviation GmbH, Erlenstrasse 23, 8335 Hittnau

**Fluglehrer:** Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1983

**Flugschüler:** Deutscher Staatsangehöriger, Jahrgang 1977

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

**Betriebsart:** Schulung

**Startort:** Flugplatz Speck-Fehraltorf (LSZK)

**Ziel:** Flugplatz Speck-Fehraltorf (LSZK)

### Schäden:

**Besatzung:** 2 schwer verletzt

**Passagiere:** ---

**Drittpersonen:** ---

**Luftfahrzeug:** Zerstört

**Dritttschaden:** Leicht verschmutztes Erdreich, geringer Agrarlandschaden

**Kurzbeschreibung:** Das Flugzeug stürzte nach einem Durchstartverfahren ab.

**Bemerkungen:** Aus Befangenheitsgründen delegiert die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) die Untersuchung an die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Deutschland.

Bern, 14. September 2021