



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Gruyère Aérodrome (LSGT) (FR), 9 juillet 2021, 16h00 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-SYL

Type: Pipistrel D.O.O. Ajdovscina, Virus SW 128

Exploitant: AlpinAirPlanes GmbH, route de l'Aérodrome 19, 1730 Ecuwillens

Propriétaire: AlpinAirPlanes GmbH, route de l'Aérodrome 19, 1730 Ecuwillens

Pilote: 1

Passagers: Aucun

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Gruyère Aérodrome (LSGT)

Destination: Gruyère Aérodrome (LSGT)

Dommages:

Equipage: Grièvement blessé

Passagers: Aucun

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Fortement endommagé

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: L'avion s'est renversé pendant le roulage au décollage et s'est immobilisé sur le dos sur la piste.

Berne, 15 juillet 2021