



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Luzern-Beromünster Flugplatz (LSZO) (LU), 16. August 2018, 17:15 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-TSA  
**Muster:** PACIFIC AEROSPACE LTD, 750XL  
**Halter:** Paravia AG, Rathausstrasse 7, 6340 Baar  
**Eigentümer:** Paravia AG, Rathausstrasse 7, 6340 Baar

**Pilot:** 1

**Passagiere:** 11

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Luzern Beromünster (LSZO)  
**Landeort:** Dübendorf (LSMD)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Stark beschädigt  
**Drittschaden:** Keiner

**Kurzbeschreibung:** Während des Startlaufs auf der Graspiste wurde das rechte Hauptfahrwerk vom Flugzeug getrennt. In der Folge landete der Pilot das Flugzeug in Dübendorf.

Bern, 17. August 2018