



Summarischer Bericht

Bezüglich des vorliegenden Unfalls oder schweren Vorfalles wurde eine summarische Untersuchung gemäss Art. 46 der Verordnung über die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfällen im Verkehrswesen (VSZV) durchgeführt. Dieser Bericht wurde mit dem Ziel erstellt, dass aus dem vorliegenden Zwischenfall etwas gelernt werden kann.

Luftfahrzeug 1	Rutan VariEze	HB-YBL	
Halter	Privat		
Eigentümer	Privat		
Pilot	Schweizer Bürger, Jahrgang 1960		
Ausweis	Privatpilotenlizenz für Flugzeuge (<i>private pilot licence aeroplane</i> – PPL(A)) nach der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (<i>European Aviation Safety Agency</i> – EASA), ausgestellt durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)		
Flugstunden	insgesamt	1392:36 h	während der letzten 90 Tage
	mit dem Unfallmuster	400 h	während der letzten 90 Tage
			25:95 h
			25:95 h
Luftfahrzeug 2	Votec 322	HB-YLB	
Halter	Votecteam Birrfeld, Rigackerstrasse 24, 5610 Wohlen / AG		
Eigentümer	Votecteam Birrfeld, Rigackerstrasse 24, 5610 Wohlen / AG		
Luftfahrzeug 3	Gyroflug SC 01 Speed Canard	HB-UCT	
Halter	Privat		
Eigentümer	Privat		
Ort	Flugplatz Birrfeld (LSZF)		
Koordinaten	---	Höhe	---
Datum und Zeit	28. Dezember 2016, 13:55 Uhr (LT = UTC + 1 h) Alle Angaben in diesem Bericht in Lokalzeit		
Betriebsart	Privat		
Flugregeln	Sichtflugregeln (<i>visual flight rules</i> – VFR)		
Flugphase	Am Boden/Rollen od. Rollen		
Unfallart	Kollision von drei Flugzeugen am Boden		
Abflugort	Flugplatz Birrfeld (LSZF)		
Bestimmungsort	Flugplatz Birrfeld (LSZF)		
Personenschaden	Besatzung	Passagiere	Drittpersonen
Leicht verletzt	0	0	0
Nicht verletzt	3	0	-
Schaden am Luftfahrzeug	Leicht beschädigt		
Drittschaden	Keiner		

Hergang

Der Motor des Flugzeuges VariEze, eingetragen als HB-YBL, muss von Hand angeworfen werden. Bei diesem Vorgang löste sich die Handbremse des Flugzeuges, das Flugzeug HB-YBL rollte Richtung Tankstelle und kollidierte mit den Flugzeugen HB-UCT und HB-YLB. Alle drei Flugzeuge wurden beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Payerne, 17. Januar 2017

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle