



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Grenchen Flugplatz (LSZG) (SO), 18. September 2020, 11:33 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-YLH
Muster: Skystar Aircraft Corporation, Kitfox 6
Halter: Privat
Eigentümer: Privat
Pilot: 1
Flug:
Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Privat
Startort: Grenchen Flugplatz (LSZG)
Ziel: Bad Ragaz Flugplatz (LSZE)

Schäden:

Besatzung: Leicht verletzt
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Kurz nach dem Start des Flugzeuges fiel dessen Motorleistung ab. Bei der nachfolgenden Umkehrkurve prallte das Flugzeug auf einen Acker neben dem Flugplatzgelände auf.

Bern, 25. September 2020