



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen.

Ort, Datum und Zeit: Niouc, Gemeinde Anniviers (VS)
14. Februar 2024, 08:23 Uhr LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-ZES
Muster: Eurocopter, AS 350 B3
Halter: Swift Copters SA, Case postale 168, 1215 Genève 15 Aéroport
Eigentümer: Banque du Léman, rue Francois-Bonivard 12, 1201 Genève
Pilot: 1
Flug:
Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Arbeitsflug
Startort: Niouc (VS)
Ziel: Niouc (VS)

Schäden:

Besatzung: Schwer verletzt
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Bei einem Einsatz mit Unterlast kollidierte der Hubschrauber nach dem Aufnehmen der Last mit einer Hochspannungsleitung. Der Helikopter stürzte ab und wurde zerstört, der Pilot wurde verletzt.

Bemerkungen: Aus Befangenheitsgründen delegiert die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle die Untersuchung an das *Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile* (BEA) in Frankreich.

Bern, 23. Februar 2024