



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Vorder Alp (GR), 12. November 2022, 09:22 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-ZOF
Muster: Robinson Helicopter Company, R22 Beta II
Halter: Valair AG, Schiffflände 2, 9496 Balzers (Liechtenstein)
Eigentümer: Valair AG, Schiffflände 2, 9496 Balzers (Liechtenstein)

Fluglehrer: 1

Flugschüler: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Schulung
Startort: Heliport Balzers (LSXB)
Ziel: Heliport Balzers (LSXB)

Schäden:

Besatzung: Nicht verletzt
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Schwer beschädigt
Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Der Helikopter überschlug sich während des Startvorgangs im stark abfallenden Gelände.

Bern, den 17. November 2022