



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Roc de Veyges, Leysin (VD), 7 juillet 2018, 19:51 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-ZRE

Type: Airbus Helicopters, MBB-BK 117 C-2

Exploitant: Schweizerische Luft-Ambulanz AG, Postfach 1414, 8058 Zürich

Propriétaire: Schweizerische Luft-Ambulanz AG, Postfach 1414, 8058 Zürich

Pilote: Citoyen suisse, année de naissance 1965

Equipage: 2

Passagers: 0

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (Visual Flight Rules – VFR)

Type d'exploitation: Vols de sauvetage

Lieu de départ: Lausanne "La Blécherette" Aéroport (LSGL)

Destination: Roc de Veyges

Dommages:

Equipage: Aucun

Passagers: Aucun

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Légèrement endommagé

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Lors de l'atterrissage dans une clairière, les deux pales du rotor anti-couple entrent en contact avec une branche d'arbre.

Berne, 18 juillet 2018